



Einbau einer FG Hydraulikbremse im Fahrzeug mit kurzem Radstand

Laut FG ist der Einbau der hydraulischen Bremse in die Modelle mit kurzem Radstand nicht möglich. Kunden von uns ist es dennoch gelungen. Nachfolgend einige Bilder dieser Kundenfahrzeuge, um Nachbauwilligen eine Hilfestellung zu geben.





Die nachfolgenden Bilder wurden uns freundlicherweise von unserem Kunden, Herrn A. Hejzlar zur Verfügung gestellt.





[deutsche index-Seite](#) [english index page](#)